

ИСТОЧНИКИ ТОКА СЕРИЯ ARJ-DALI-40

- ↗ Диммируемые: DALI / Touch DIM
- ↗ Переключение выходного тока
- ↗ Корректор коэффициента мощности
- ↗ Пластиковый корпус



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Диммируемые источники питания серии ARJ-DALI-40 предназначены для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянный стабилизированный ток и применяются для питания мощных светодиодов, светодиодных светильников и других устройств, требующих питания стабильным током [CC – Constant Current].
- 1.2. Управление выполняется с использованием цифрового интерфейса DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
- 1.3. Соответствуют стандарту IEC62386 и совместимы со стандартным оборудованием DALI различных производителей.
- 1.4. Поддерживают функцию Touch DIM (управление внешней кнопкой).
- 1.5. Установка выходного тока DIP-переключателями.
- 1.6. Плавное диммирование без эффекта мерцания.
- 1.7. Встроенный активный корректор коэффициента мощности, высокий КПД.
- 1.8. Защита от короткого замыкания и перегрузки по току.
- 1.9. Широкий диапазон входного напряжения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии.

Входное напряжение	AC 100...240 В	КПД	≥ 87 %
Частота питающей сети	47...63 Гц	Количество каналов управления DALI	1 канал
Коэффициент мощности	≥ 0,9	Степень пылевлагозащиты	IP20
Максимальный потребляемый ток	0,22 А / 230 В	Температура окружающего воздуха	-20...+40 °C
Максимальный ток холодного старта	20 А / 230 В	Габаритные размеры	137×82×31 мм

2.2. Характеристики по моделям

Артикул	Выходной ток (выставляется переключателями)	Диапазон выходных напряжений	Выходная мощность [макс.]
022166	350 мА ± 3 %	3...75 В	28 Вт
	500 мА ± 3 %	3...75 В	40 Вт
	700 мА ± 3 %	3...58 В	40 Вт
	1050 мА ± 3 %	3...39 В	40 Вт
022167	350 мА ± 3 %	20...75 В	26 Вт
	500 мА ± 3 %	20...75 В	38 Вт
	700 мА ± 3 %	20...57 В	40 Вт
	950 мА ± 3 %	20...42 В	40 Вт

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

⚠ Внимание!
Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Установите необходимый выходной ток при помощи DIP-переключателей. Руководствуйтесь таблицей соответствия, нанесенной на корпус источника питания.

Назначение	Маркировка	Подключение
Вход питания AC 100...240 В	L N G	Сеть электропитания, фаза Сеть электропитания, ноль Сеть электропитания, заземление
Выход для подключения нагрузки	LED+ LED-	Плюс светильника или светодиодов Минус светильника или светодиодов
Вход управления DALI или Touch DIM	DA1 DA2	Контроллер, панель управления или шина DALI/ Провода Touch DIM

3.3. Ознакомьтесь с назначением клемм для подключения.

Внимание! Нельзя совмещать режимы управления DALI и Touch DIM в одной системе. Это приведёт к отказу оборудования.

- 3.4. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.5. Подключите светодиодный светильник или другой совместимый светодиодный источник света к клеммам LED+ и LED-. Странгите соблюдать полярность подключения!

Внимание! Не допускается подключать или отключать светильник при работающем источнике тока. Это может привести к выходу из строя светильника.




Рис. 1. Структурная схема подключения оборудования при использовании интерфейса DALI.




Рис. 2. Структурная схема подключения оборудования при использовании кнопок Touch DIM.

- 3.6. Подключите шину управления DALI к клеммам входа управления DA1 и DA2.
- 3.7. Подключите к клеммам L (фаза) и N (ноль) обесточенные провода от сети ~ 220 В.
- 3.8. Подключите провод защитного заземления к клемме G.
- 3.9. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.10. Включите питание оборудования.
- 3.11. Выполните настройку диммера (см. инструкцию к используемому мастер-контроллеру DALI).
- 3.12. Для использования функции Touch DIM, необходимо на клеммы DA1 и DA2 подавать напряжение сети ~220 В через кнопку с нормально разомкнутыми контактами, включенную в разрыв фазного провода сети. Управление выполняется следующим образом:
 - ↗ Короткое нажатие кнопки (<0.5 сек.) включает и выключает свет.
 - ↗ Длительное нажатие (>0.5 сек.) изменяет яркость - увеличивает или уменьшает, в зависимости от предыдущего изменения. Чтобы изменить направление регулировки, отпустите и заново нажмите и удерживайте кнопку. Диапазон регулировки 1-100%.
 - ↗ Двойное нажатие кнопки включает свет на полную яркость.
 - ↗ Последний выбранный уровень яркости сохраняется в памяти.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ Эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ Температура окружающего воздуха от -20 до +40 °C;
- ↗ Относительная влажность воздуха не более 90 % при 20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20 см, как изображено на Рис. 3. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.

4.3. Не нагружайте источник питания более 80 % от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис. 4.

4.4. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.

4.5. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.6. Соблюдайте полярность подключения и соответствие проводов и клемм «фаза» и «ноль».

4.7. Монтаж производите с учетом возможности доступа для последующего обслуживания оборудования.

Не устанавливайте оборудование в места, доступ к которым впоследствии будет невозможен.

4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.9. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Метод устранения
Источник света, подключенный к блоку питания, не светится.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярность.
	Короткое замыкание в нагрузке.	Устранит короткое замыкание.
	Перепутаны вход и выход источника питания.	Замените вышедший из строя источник питания.
Источник света, подключенный к источнику питания, мигает.	Превышена нагрузка.	Уменьшите нагрузку или используйте более мощный источник питания.
	В цепи питания установлен выключатель с индикатором.	Удалите индикатор или замените выключатель.
	Неправильно подобран источник тока.	Замените источник тока на источник, соответствующий нагрузке.
Температура корпуса более +70 °C.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку или замените источник питания на более мощный.
	Недостаточное пространство для отвода тепла.	Обеспечьте вентиляцию источника питания.
Управление не выполняется или выполняется нестабильно.	Короткое замыкание или обрыв в проводах шины DALI.	Внимательно проверьте все цепи и устранит неисправность.
	Провода шины DALI слишком длинные или имеют недостаточное сечение.	Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг к другу. Если система заработала, замените кабель управления.
	Неправильно выполнена настройка системы.	Выполните настройку в соответствии с инструкцией.




Рис. 3. Свободное пространство вокруг источника питания.




Рис. 4. Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источника.