

ДИММЕР ТОКА SMART-D7-DIM SMART-D8-DIM

- ↗ DIM
- ↗ 12/24/36 В
- ↗ 350 мА, 4/8/12 Вт
- ↗ 700 мА, 8/17/25 Вт



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Диммер предназначен для управления светодиодными светильниками и другими светодиодными источниками света с питанием постоянным напряжением 12-36 В и током 350 мА/750 мА.
- 1.2. Управляется от радиочастотных пультов дистанционного управления, настенных панелей управления. Возможна привязка до 10 пультов ДУ или панелей управления.
- 1.3. Совместим с диммерными пультами ДУ, панелями управления и другим оборудованием серии SMART.
- 1.4. Плавное изменение яркости, без видимого глазу мерцания.
- 1.5. Поддерживает управление внешней кнопкой.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	025133 SMART-D7-DIM	025134 SMART-D8-DIM
Модель		
Входное напряжение питания	DC 12-36 В	DC 12-36 В
Выходное напряжение	DC 12-36 В	DC 12-36 В
Количество выходов	1 выход	
Максимальный выходной ток	350 мА	700 мА
Максимальная мощность нагрузки	4 Вт (12 В), 8 Вт (24 В), 12 Вт (36 В)	8 Вт (12 В), 17 Вт (24 В), 25 Вт (36 В)
Схема подключения нагрузки	Общий анод	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Температура окружающего воздуха	-20...+45 °C	
Габаритные размеры	97x33x18 мм	

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание.
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

Внешняя нефиксированная
кнопка управления




Рисунок 1. Схема подключения диммера.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- ↗ Цвета проводов могут отличаться от показанных на схемах. При подключении ориентируйтесь на маркировку контактов на источнике света.
- ↗ Сечение соединительных проводников выбирается с учетом их длины и максимального тока, протекающего через них. Для надежной фиксации в клеммах панели сечение проводов должно быть не менее 0,5 мм².

3.1. Извлеките диммер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Примечание! Перед монтажом оборудования рекомендуется произвести тестовое подключение и настройку всех модулей системы.

3.2. Закрепите диммер в месте установки.

3.3. Убедитесь, что выходной ток, мощность и выходное напряжение диммера соответствуют подключаемому источнику света.

3.4. Подключите светодиоды или другой совместимый светодиодный источник света к выходу OUTPUT диммера, соблюдая полярность и порядок подключения проводов, как показано на Рисунке 1.

3.5. Подключите основной блок питания к входу INPUT DC 12-36V диммера, соблюдая полярность.

3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются. Замыкание проводов на выходе диммера может привести к его отказу.

3.7. Включите питание оборудования.

3.8. Выполните привязку пульта ДУ или панели управления.

С использованием кнопки Match

- ↗ Включите питание диммера, индикаторный светодиод RUN на диммере должен светиться.
- ↗ Коротко нажмите кнопку MATCH, светодиод начнет медленно мигать.
- ↗ Нажмите на пульте дистанционного управления или панели кнопку включения привязываемой зоны (для однозонных пультов – нажмите любую кнопку).
- ↗ Более быстрое мигание светодиода подтверждает успешную привязку.

Если потребуется выполнить сброс всех привязок, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку MATCH на диммере. Мигание индикаторного светодиода RUN подтверждает выполнение процедуры сброса.

Для возврата всех установок к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку MATCH в течение 10 секунд.

3.9. Проверьте работу оборудования.

В случае использования внешней нефиксированной кнопки, её функции будут следующими:

- ↗ Короткое нажатие – включение/выключение.
- ↗ Длительное нажатие [1-5 сек.] – регулировка яркости.
- ↗ Длительное нажатие [10 сек.] – в случае использования общей кнопки с несколькими диммерами SMART-D7/8-DIM позволяет достичь одновременной регулировки яркости.

Примечание!

В связи с периодическим обновлением версий прошивок работа устройства может незначительно отличаться от описанной. Дополнительную информацию о работе и настройке устройства Вы можете найти на сайте arlight.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ Эксплуатация только внутри помещений.
- ↗ Температура окружающего воздуха от -20 до +45 °C.
- ↗ Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °C, без конденсации влаги.
- ↗ Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении диммера.

4.3. Устанавливайте диммер в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте диммер в закрытые места, например, книжную полку или подобные.

4.4. Не допускается установка близи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.5. Температура диммера во время работы не должна превышать +60 °C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.

4.6. Не размещайте диммер в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла.

4.7. При выборе места установки диммера предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.8. Для питания диммера используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемому источнику света.

4.9. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе диммера может привести к его отказу.

4.10. Возможные неисправности и методы их устранения

Проявление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Диммер не включается, нагрузка не светится.	Отсутствует или несоответствующее напряжение блока питания диммера.	Проверьте и приведите в соответствие с номинальным питающее напряжение.
	Неправильная полярность подключения.	Подключите оборудование, соблюдая полярность.
	Неисправен блок питания.	Замените блок питания.
Самопроизвольное периодическое включение и выключение.	Недостаточная мощность блока питания.	Замените блок питания на более мощный.
	Диммер перегружен или находится в месте сильного нагрева.	Уменьшите нагрузку диммера и обеспечьте хорошую вентиляцию.
	В нагрузке присутствует короткое замыкание (КЗ).	Внимательно проверьте все цепи и устранит КЗ.
При выключении света, например, с пульта, свет выключается не полностью.	Выход из строя выходного канала диммера в результате замыкания в проводах.	Устранит замыкание, замените диммер. Данная неисправность не рассматривается как гарантийный случай.
Температура корпуса более +60 °C.	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки.	Уменьшите нагрузку или замените диммер на более мощный.
	Недостаточное пространство для отвода тепла.	Обеспечьте дополнительную вентиляцию.